


FLK-TI-LENS/TELE1 FLK-TI-LENS/WIDE1 Optional Lenses

Hoja de instrucciones

Cómo instalar y utilizar lentes opcionales (Teleobjetivo y gran angular)

Hay disponibles lentes opcionales de teleobjetivo y gran angular para los procesadores térmicos de imágenes Ti32 y TiR32. Estas lentes amplían la flexibilidad y permiten la utilización en más aplicaciones de las tareas de inspección de infrarrojos.


Para instalar y utilizar una lente opcional en el procesador térmico:

1. Con el procesador térmico **apagado**, inserte la tarjeta de memoria SD con los códigos del firmware de la lente opcional en la ranura de tarjeta de memoria SD que está ubicada en uno de los lados del procesador.
2. Pulse la tecla  para encender el procesador térmico de imágenes.
3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla LCD para instalar los archivos correspondientes en la memoria interna del procesador térmico.

PN 3474356 August 2009 (Spanish)

© 2009 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA.

All product names are trademarks of their respective companies. Specifications are subject to change without notice.



exn05.eps





Figura 1. Acoplamiento y retirada de las lentes opcionales

4. Una vez realizada la instalación, saque la tarjeta de memoria SD con los archivos del firmware y vuelva a insertar la tarjeta de memoria SD utilizada para el almacenamiento de imágenes.
5. Acople la lente opcional en el procesador térmico de imágenes alineando el punto de la lente con el punto del procesador térmico de imágenes; consulte la Figura 1.
6. Empuje con suavidad la lente opcional hasta colocarla en su posición y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que se fije en la posición adecuada.

Nota

Es importante seleccionar la opción de lente correspondiente en el menú Valores/Lente del procesador térmico.

Para seleccionar o cambiar la lente en uso en el procesador térmico:

1. Pulse  hasta que la etiqueta de la tecla programable F3 indique **Valores**.
2. Pulse la tecla programable rotulada **Valores**.
3. En el menú de ajustes, pulse  la opción rotulada **Menú**, hasta que la tecla programable F3 indique **Lente**.
4. Pulse la tecla programable rotulada **Lente**.
5. Pulse la tecla programable rotulada **Arriba** () o **Abajo** () para seleccionar la lente.
6. Pulse la tecla programable rotulada **Terminado** cuando haya finalizado.
7. Siga con el resto de elementos configurables del menú de ajustes o pulse y suelte rápidamente dos veces el disparador para volver a la vista en directo.

Si ha configurado la visualización de la información del procesador térmico como Mostrar todo, aparece un símbolo **W** con la selección de la lente de gran angular. Aparece un símbolo **T** aparece en la parte inferior de la pantalla LCD cuando se selecciona la lente de teleobjetivo. La opción predeterminada es la lente estándar y esta opción no tiene ningún símbolo indicador.

Nota

IR-Fusion® cuando se ajusta el procesador térmico de imágenes con la selección de lente de gran angular.

⚠ Precaución

Si no se selecciona la lente apropiada en el procesador térmico, los valores de medición de temperatura podrían ser inexactos.

Cuando termine de utilizar la lente opcional, cambie la selección en el procesador térmico.

1. Empuje con suavidad la lente opcional y gírela en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se desacople del procesador térmico.
2. Extraiga la lente opcional y vuelva a colocarla debidamente en la funda de su estuche.
3. Seleccione la lente estándar en la sección correspondiente del sistema de menús para volver al funcionamiento normal adecuado para esa lente.

Nota

Para procurar la mejor protección y una larga duración de las lentes, recuerde siempre guardar la lente opcional en su correspondiente estuche de protección con las fundas de protección puestas.

Cómo comunicarse con Fluke

Para ponerse en contacto con Fluke, llame a uno de los siguientes números de teléfono:

- EE. UU.: 1-800-760-4523
- Canadá: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
- Europa: +31 402-675-200
- Japón: +81-3-3434-0181
- Singapur: +65-738-5655
- Desde cualquier otro país: +1-425-446-5500

O visite el sitio web de Fluke www.fluke.com.

Para registrar su producto, visite <http://register.fluke.com>.

Para ver, imprimir o descargar el último suplemento del manual, visite <http://us.fluke.com/usen/support/manuals>.

GARANTÍA LIMITADA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Este producto de Fluke no tendrá defectos en los materiales ni en la mano de obra durante un año a partir de la fecha de adquisición. Esta garantía no incluye fusibles, baterías desechables ni daños por accidente, negligencia, mala utilización, modificación, contaminación ni condiciones anómalas de funcionamiento o manipulación. Los revendedores no están autorizados a extender ninguna otra garantía en nombre de Fluke. Para obtener servicio de garantía, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado por Fluke más cercano para obtener información sobre autorización de devoluciones, y envíe el producto a dicho centro de servicio con una descripción del problema.

ESTA GARANTÍA ES SU ÚNICO RECURSO. NO SE CONCEDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, TAL COMO DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO. FLUKE NO SE RESPONSABILIZA DE PÉRDIDAS NI DAÑOS ESPECIALES, MEDIATOS, INCIDENTALES O INDIRECTOS, EMERGENTES DE CUALQUIER CAUSA O TEORÍA. Dado que algunos países o estados no permiten la exclusión o limitación de una garantía implícita, ni de daños imprevistos o contingentes, las limitaciones de esta garantía pueden no ser de aplicación a todos los compradores.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands